



INDAGINE CIVICA SULLA SITUAZIONE STRUTTURALE DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI FEBBRAIO 2018¹

SCHEMA PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E
PROVINCIALI

Amministrazione Comunale di _CAMPIGLIA DEI BERICI_

Nome e cognome intervistato _MASSIMO MESSINA_

Ruolo/Funzione nell' Ente _RES. AREA TECNICA_

Denominazione edificio scolastico _SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO " ANDREA PALLADIO" _

Indirizzo dell' edificio _VIA PASCOLI snc_

Tipologia di scuola

IC Infanzia Primaria Secondaria I grado X Secondaria II grado
Altro _____

Città _CAMPIGLIA DEI BERICI_ **Provincia** _VI_ **Regione** _VENETO_

Popolazione scolastica presente nell' anno in corso (2017-2018):

Studenti / _65_ / Docenti / _11_ / Personale non docente / _1_ /

1 Qual è l' anno di costruzione dell' edificio scolastico?

Specificare anno / ____ / oppure prima 1971 / _X_ / post 1971 / ____ /

1b. L' edificio è stato sottoposto a verifica secondo la Direttiva 2007/60/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 23 febbraio 2010, n.49, che introduce lo strumento di pianificazione e programmazione denominato Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e del P.A.I. ai sensi della L.183/1989 e D.L. n. 180/1998?

Sì No X Non so

1b.1 Se sì, in quale anno / /

1b.2 Se sì, quale è il livello di pericolosità rilevato? / /

¹Va compilata una scheda per ciascun edificio scolastico.

1b.3 Se sì, qual è l' esito della verifica (allegare il documento ove possibile)

1b.4 Se no, per quale motivo?

Il comune non rientra tra le zone a rischio idraulico di cui al P.A.I. Bacino BRENTA BACCHIGLIONE approvato con al DPCM 21/11/2013

2 L' edificio è stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ai sensi dell' art. 2, comma 3, dell' OPCM 3274/2003

Sì No X Non so

2.1 Se sì, in quale anno /_____/

2.2 Se sì, quale è l' indice di vulnerabilità rilevato?/_____/

2.3 Se sì, qual è l' esito della verifica? (allegare il documento ove possibile)

2.4 Se no, per quale motivo?

_ Sono state prodotte le schede di sintesi di livello 0 nell' anno 2012 come da Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, D.M.14/1/2008, circolare DPC/SISM n. 31471 del 21.4.2010 _

3 Sono stati effettuati studi di micro zonazione sismica sul territorio dove è ubicato l' edificio scolastico?

Sì No X Non so

Se sì, con quale esito?

4 L' edificio è stato migliorato sismicamente?

Sì No X Non so

4.1 Se sì, specificare l' anno in cui è stato fatto /_____/

5 L' edificio è stato adeguato sismicamente?

Sì No X Non so

5.1 Se sì, specificare l' anno in cui è stato fatto /_____/

6 A seguito degli eventi sismici di agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 si è provveduto a effettuare una valutazione di agibilità post sismica?

6.1 Agosto 2016 Sì X No

Se sì, l' esito è stato : Positivo dopo rilievo a vista

6.2 Ottobre 2016 Sì X No

Se sì, l' esito è stato: Positivo dopo rilievo a vista

6.3 Gennaio 2017 Sì X No

Se sì, l' esito è stato: Positivo dopo rilievo a vista _____

7 Gli esiti della verifica di agibilità dopo gli eventi sismici di agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 sono stati resi pubblici?

Sì No X Solo in parte

7.1 Se sì, tramite:

Sito Comune A mezzo stampa/media Incontri pubblici

Altro _____

8 Ha disposto la chiusura dell' edificio dopo gli eventi sismici suddetti o dopo gli eventi metereologici di questi ultimi mesi?

Agosto 2016 Sì No X Se sì, per quanti giorni / _____/

Ottobre 2016 Sì No X Se sì, per quanti giorni / _____/

Gennaio 2017 Sì No X Se sì, per quanti giorni
/ _____/

Altro _____ Sì No X Se sì, per quanti giorni / _____/

Altro _____ Sì No X Se sì, per quanti giorni / _____/

9 Se l' edificio è stato costruito successivamente al 1970, è in possesso del certificato di agibilità statica?

Sì No X Non so

9.1 Se sì, a quale anno risale il certificato di agibilità statica? Anno /___/

10 L' edificio è stato sottoposto a collaudo statico?

Sì No X Non so

10.1 Se sì, con quale esito?

11 E' stata fatta richiesta per realizzare l' indagine diagnostica di solai e controsoffitti per la scuola in oggetto? (Legge 107, 2015)

Sì No X Non so

11.1 Se sì, è già stata realizzata e con quale esito?

12 L' edificio è in possesso della certificazione di prevenzione incendi?

Sì No X Non so

12.1 Se no, sono stati realizzati alcuni di questi provvedimenti?

Esistenza di almeno due vie di uscita per piano	X	
Aperture con porta antipanico per ciascun piano della scuola		X
Esistenza scale anti incendio per edificio a più piani		<input type="checkbox"/>
Esistenza del visto di conformità per l' impianto elettrico		X
Esistenza interruttore generale	X	
Esistenza di un impianto elettrico di sicurezza	<input type="checkbox"/>	
Esistenza rete idranti		<input type="checkbox"/>

13 L' edificio è in possesso della certificazione di agibilità igienico – sanitaria?

Sì X No Non so

14 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio nel 2017?

Sì X No Non so

14.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente X Sì dopo 6 mesi No Non so

15 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio nel 2017?

Sì No X Non so

15.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente Sì dopo 6 mesi No Non so

16 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio scolastico?

Sì X No Non so

16.1 Se sì, di quale entità economica? € 1.000,00 _____/

17 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio scolastico?

17.1. Se sì di quale entità economica? € _____/

17.2 Se sì, per quale tipo di intervento?

18 Si è sentito preparato a gestire le diverse emergenze successive ai recenti eventi sismici e/o metereologici?

Sì No In parte

19 Se non ha risposto affermativamente, quali i problemi emersi e di cosa avrebbe avuto bisogno?
